

改善箇所説明図③



エンジンコントロールユニット



基準不適合発生箇所

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルボディの弁を回転させるモーターに流れる電流が遮断されるとともにエンジン警告灯が点灯することがある。そのため、最悪の場合、スロットルボディの弁が操作できず、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：リコール番号入りの識別ステッカーを車台番号打刻位置付近に貼付する。

注： はプログラムを書き換える部品を示す。