

改善箇所説明図



注： は、交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

助手席側ドアミラーのミラーガラスにおいて、製造時の工程管理が不適切なため、誤ったミラーガラスが使用されているものがある。当該ミラーガラスは、寸法が規定より小さいため、法的要件を満たしていないおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席側ドアミラーのミラーガラスを正規品と交換する。

識別：「66N2」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。