

改善箇所説明図



不具合発生箇所



シートベルトリマインダ警報において、プログラムが不適切なため、特定の条件下において運転者がベルトを着用せず車両を始動した際、視覚信号のみが表示され聴覚信号が機能しない場合がある。

シートベルトリマインダ警報

注： は、改善装置を示す。

改善の内容

全車両、ソフトウェアアップデートを行う。

識別：作業完了車は、タッチスクリーンの画面で表示されることが出来るプログラムのバージョンが、2022.4.5.3 あるいは 2022.8.2 もしくはそれ以降であることにより識別する。