


改善箇所説明図



改善前	改善後
<p>エッジ処理なし</p>	<p>エッジ処理追加</p>

不具合の内容：側窓バイザーにおいて、端部のエッジ処理が不適切なため、清掃時等に手を当てた際に怪我をするおそれがある。

改善の内容：全数、側窓バイザーを良品に交換する。

識別：側窓バイザーの内側下部に白色ペンで印を付ける