

改善箇所説明図



不具合箇所：インスツルメントモジュール



注： は、措置する部品を示す。

不具合箇所

インスツルメントモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、内部の温度が0℃以下の状態でイグニッションをオンにした場合、画面にエラーメッセージが表示され、その後何も表示されなくなる可能性がある。そのため、速度計及びニュートラルランプが表示されない。

改善措置の内容

全車両、インスツルメントモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

改善実施済車には、車台番号打刻1桁目の下に黄色ペイントを塗布する。