


改善箇所説明図



改善前



改善後

【不具合の内容】

積載荷重中心位置及び容積の不備

【改善の内容】

積載荷重中心位置及び容積を正規数値に変更したものを貼り付ける

【識別方法】

積載荷重中心位置銘板の右上部に"※"印を表記する