


改善箇所説明図



注: は、交換する部位を示す。

エンジンのクーラントホースにおいて、耐圧強度が不足しているため高負荷運転時に冷却回路の内圧が上昇すると、破損することがある。そのため、冷却水が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けるとオーバーヒートに至り、最悪の場合、エンジン破損に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、クーラントホースを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する