

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

デジタル ディーゼル エレクトロニクス

注) は、改善プログラムに書き換える部品を示す。

不具合の内容

正規ディーラー向けに配信されたプログラムが不適切なため、車両のオンボード診断ソフトウェアが誤ったプログラムで書き換えられたことにより、センサー信号が誤って解釈される可能性がある。そのため、エンジンのトルク低下につながり、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、デジタル ディーゼル エレクトロニクス (DDE) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。