


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



エンジンカバー

注： は、取り外す部品を示す。

原動機において、上部に取り付けられたカバー(エンジンカバー)取付け箇所の強度が不十分なため、車両の経過年数や使用状況(非常にスポーティな走行や路面の悪いオフロード走行)によって、カバーが外れることがある。そのため、エンジンルーム内でカバーが移動してターボチャージャー等の高温箇所に触れると溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンカバーを取り外す。
尚、対策部品の準備が整い次第、新たに届出を行う予定である。

識別：「10H8」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。