

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 6月 1日

リコール届出番号	外- 3407	リコール開始日	準備出来次第						
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインステイン <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">[</td> <td>製作国：アメリカ合衆国</td> <td style="font-size: 2em;">]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製作者名：Tesla, Inc.</td> <td></td> </tr> </table> 問い合わせ先：0120-966-774			[製作国：アメリカ合衆国]		製作者名：Tesla, Inc.	
[製作国：アメリカ合衆国]							
	製作者名：Tesla, Inc.								
不具合の部位（部品名）	その他（タッチスクリーン）								
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	急速充電中またはその準備中に、タッチスクリーンの演算処理装置の冷却プログラムが不十分なため十分な冷却が行われない場合がある。そのため、演算処理装置の処理速度の低下や再起動が行われ、タッチスクリーンが映らない、あるいは遅延し、最悪の場合ドライブモード（ドライブ、ニュートラル、リバースなど）や警告などの操縦装置等に係る必要な表示が行われず、衝突危険性が高まるおそれがある。								
改善措置の内容	演算処理装置の温度管理および高温動作を改善するプログラムを配信する。								
不具合件数	0件	事故の有無	なし						
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。								
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： e-mail及びWebで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2022. 12. 3. 3[~] 								

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の 範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
テスラ	ZAA-3L23P	Model 3	LRW3F7EC1NC496128～LRW3F7EC9NC495972 令和4年1月20日 ～ 令和4年1月22日	5	
	ZAA-3L23PB		LRW3F7EL6NC478756～LRW3F7EL9NC522247 令和4年1月4日 ～ 令和4年2月14日	40	
	ZAA-3L23T		LRW3F7EK8NC495940～LRW3F7EK5NC519305 令和4年1月11日 ～ 令和4年2月16日	729	
	ZAA-3L13T		LRW3F7FS1NC478752～LRW3F7FS8NC522021 令和4年1月4日 ～ 令和4年2月14日	641	
	ZAA-3L13T1		LRW3F7FR9MC413630～LRW3F7FR5MC413656 令和3年10月27日 ～ 令和3年10月27日	5	
	(計 5型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年10月27日～令和4年2月16日	(計1,420 台)	