

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所
フロントグリル内の車幅灯



図は左ハンドル車の車内を示す



ボディドメインコントローラー (BDC)

注) は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

基準不適合の内容

ボディドメインコントローラー (BDC) のソフトウェアが不適切なため、車幅灯が故障した際の車幅灯の残存性能要件に適合出来なくなり、運転者が車両の故障状態を正しく認識できない。

改善の内容

全車両、ボディドメインコントローラー (BDC) のプログラムを対策プログラムに変更する。

なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う：

- 販売店に入庫して診断機により実施する。
- 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別： 作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、03/2022.52 以上であることにより識別する。