

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 8月 26日

リコール届出番号	外- 3457	リコール開始日	準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインステイン		製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 問い合わせ先：0120-966-774	
不具合の部位（部品名）	その他（非常信号用具）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常信号用具において、出荷時に運転者席ドアポケットに当該部品が備え付けられていないおそれがあり、備付け場所が不適切なため運転手が直接確認できず、保安基準を満たさないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両運転者席ドアポケットに非常信号用具を取り付ける。（お客様による入庫、弊社からの訪問もしくは当該保持用部品の送付による。）			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	適合性確認時に発見。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： e-mailまたは、電話等で通知する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 ・改善実施済車：当該装置が運転者側ドアポケットに位置している。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール対象車の台数	備考
			(シリアル番号) の範囲及び輸入期間		
テスラ	ZAA-3L23P	Model 3	5YJ3F7EC2LF463433～LRW3F7EC6MC402548	535	
			令和元年10月29日～令和3年11月2日		
	ZAA-3L23PB		LRW3F7EL3MC298388～LRW3F7EL8MC329215	26	
			令和3年6月30日～令和3年8月9日		
	ZAA-3L13		5YJ3F7EA8KF442504～LRW3F7FA4MC416140	2,093	
			令和元年7月31日～令和3年11月2日		
	ZAA-3L23		5YJ3F7EB5KF409713～LRW3F7EB1MC349555	2,452	
			令和元年6月1日～令和3年9月2日		
	ZAA-3L13B		LRW3F7FJ4MC262710～LRW3F7FJ6MC298530	590	
			令和3年5月11日～令和3年6月30日		
ZAA-3L23B	LRW3F7EK0MC311377～LRW3F7EK6MC415954	1,568			
	令和3年5月3日～令和3年11月2日				
	(計 6 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年10月29日～令和3年11月2日	(計 7,264 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。