


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ボディドメインコントローラー (BDC)

フロントグリル内の車幅灯

注 は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

基準不適合の内容

ボディドメインコントローラー(BDC)のソフトウェアが不適切なため、車幅灯が故障した際の車幅灯の残存要件に適合できなくなり、運転者が車両の故障状態を正しく認識できない。

改善の内容

全車両、ボディドメインコントローラー (BDC) のプログラムを対策プログラムに変更する。

識別： 入庫時、車両のキーリーダーで作業完了の有無を確認できる。