


## 改善箇所説明図②



ディスプレイオーディオにおいて、制御プログラムが不適切なため、ナビのルート案内中に車両を再始動し、直後にパノラミックビューモニターの映像を表示した場合、ナビ案内図を車両左側の映像に重ねて表示する場合があります。そのため、車両左側の映像が確認できず、保安基準第44条（後写鏡等の基準）に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ディスプレイオーディオ用制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両は、ディスプレイオーディオの設定画面に表示されるプログラムのバージョンが「1296」以上であることにより識別する。