


改善箇所説明図②



電力変換装置（インバータ）において、インバータ起動制御プログラムが不適切なため、エンジンを始動する際にインバータを起動できず、エンジンが始動しないことがある。またハイブリッドシステムの異常を知らせるメッセージがメータ内ディスプレイに表示されるおそれがある。

改善の内容

全車両、インバータの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、プログラムを書き換える部品を示す。