


改善箇所説明図

例 11R22.5 16PR 710R



**1. 不具合の内容**

トラック用タイヤの一部において、製造時の不適切な処理により、タイヤを構成する一部部材が設計通りに配置されていない場合があり、タイヤサイド部リム近傍に割れや膨らみが生じる場合がある。最悪の場合、エア漏れに至り走行不能になるおそれがある。



**2. 改善の内容**

対象年週シリアルのタイヤを点検し、該当する製造番号のタイヤは良品と交換する。

**3. 対象製品**

リコール届出一覧表の添付表1,2,3に記載の製造番号のものが対象タイヤ。