


改善箇所説明図



シートベルトリトラクタ



基準不適合発生箇所

前席の座席ベルトの巻取り装置（リトラクタ）において、内部の部品加工が不適切なため、乗員拘束力制御機構（シートベルトの拘束力を一定レベルに保つもの）が正しく機能しないものがある。そのため、衝突等による衝撃を受けた場合の乗員の保護性能を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前席座席ベルトを良品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：□□□□□□□□ は、交換部品を示す。