

改善箇所説明図



注: は、交換する部位を示す。

エンジンの点火コイルにおいて、内部メモリの制御が不適切なため、エコストップの時間が極端に短いエコスタート時において作動せず、自動でエンジンを再始動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、点火コイルを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する