


改善箇所説明図



前照灯洗浄器において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、洗浄効率の技術基準に満たないものがある。

改善の内容

全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3510、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

