


改善箇所説明図



乗車装置の運転席(運転者用シート)に取り付けられた後部座席握り手(シートストラップ)において、製造時の加工条件が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にシートストラップが破損し、同乗者の安全な乗車を確保できないおそれがある。

改善の内容

全車両、シートストラップを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：改善済車両には、シート下部にあるフレームに黒色ペイントを塗布する。