

改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車



固定具

トランクルーム内

不具合発生箇所

12V バッテリーの固定

注: は、追加で装着する部位を示す。

12V バッテリーにおいて、固定方法が不適切なため、事故などの衝突時の負荷に耐えられず、固定場所から動く可能性がある。そのため、バッテリー配線が外れることで、最悪の場合、衝突後の安全機能（緊急通報サービス、電動シート調整、非常点滅表示灯、自動ドアロック解除）が適切に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、12V バッテリーの固定部位に追加の固定具を装着する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する