

改善箇所説明図



注: は、点検する部位、 は、点検結果によっては交換する部位を示す。

3列目シートのバックレストロックにおいて、生産管理が不適切なため、背もたれの固定に必要な左右2か所のシートバックレストロックのリターンズpringの片側が装着されていないものがある。そのため事故等で衝突した際に、背もたれが倒れることで、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、左右にリターンズpringが装着されていることを点検する。リターンズpringがない場合は、シートを新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する