


改善箇所説明図



注：□ はプログラムを書き換える部品を示す。

コンビネーションメーターにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、助手席および後部座席のシートベルト非着用の警告表示および警告音が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーションメーターのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3551、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

