

改善箇所説明図



注) は、修正する部位を示す。

不具合の内容

エンジンのオイルパンシーリング部分において、脱脂処置が不十分であり、また液体シーリング剤の塗布箇所が不適切であった可能性がある。そのため、エンジンオイルが漏れるおそれがあり、場合によってはチェックコントロールメッセージが表示される。

改善の内容

全車両、オイルパンのシーリングを修正する。

識別：右フロントドアのアップーヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。