


## 改善箇所説明図



レクサスRX450h(ハイブリッド仕様車)用の後付消音器において、左側テールパイプの強度が不足していたため、亀裂が発生し異音が出て、排気が漏れる場合がある。  
そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後付消音器の左側テールパイプを改善品に交換する。