




改善箇所説明図



キャリヤ運転室


基準不適合箇所
カメラ配線



クレーン車またはクレーン用台車の直前確認カメラにおいて、カメラ配線の配策が不適切なため、カメラ配線が自動車の外側の表面上に露出している。そのため、道路運送車両の保安基準第44条の細目を定める告示第146条（後写鏡等）を満足しない。

改善内容

全車両、カメラ配線が自動車の外側の表面上に露出しない配策に変更する。



識別：カメラ配線の配策にて識別する。