


## 改善箇所説明図



注：□ は、プログラムを書き換える部品を示す。

テールライトにおいて、車両の解錠又は施錠と連動し、尾灯の光度が順に変化しながら点灯するアンサーバック機能を有するものがある。しかし、この点灯プログラムが不適切なため、一連の作動時間が長くなり、保安基準に適合しない。

## 改善の内容

全車両、オンボードサプライコントロールユニットを尾灯が順に光度変化しない対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3583、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

