


改善箇所説明図



補修用部品として販売したコンビネーションメータのアップケースにおいて、適用指示が不適切なため、ABS警告灯及びHISS（盗難防止装置）表示灯が点灯した際に視認できない。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータのアップケースを正規品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。