

改善箇所説明図

トップテザーベルト



(正面図)



(側面図)



(背面図)

(拡大図)



基準不適合発生箇所



(参考：正しい組付け)

チャイルドシートトップテザーベルト長さ調整アジャスターに当該ベルトが正しく組付けられていないものがある。そのため、トップテザーベルトの緩みを確認するインジケータが視認できず、車両に正しく取り付けられないおそれがある。

改善の内容：当該製造ロット品を回収し、良品のチャイルドシート一式と交換する。

リコール対象装置の識別方法： ロット番号表示箇所（本体背面、リバウンドバーカバーの内側）

写真のように本体背面のリバウンドバーカバー下部左右のホックを外し、カバーをめくり、オレンジ色のラベルをご確認ください。



(拡大図)

製造ロット番号表示箇所
対象番号「22-363」

PO Number : 22-363
Production Date: 02/20/23

製造日表示 02/20/23
(令和5年2月20日)