

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 5月 19日

リコール届出番号	外-3599	リコール開始日	令和 4年 5月 19日
届出者の氏名又は名称	BRPジャパン株式会社 制作国：メキシコ 代表取締役社長 製作者名：Bombardier Recreational Products Inc. カルウィン・クリスタント 問合せ先：BRP ジャパンカスタマーサービス Tel:03-6718-4701		
不具合の部位（部品名）	灯火器（後部方向指示器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部方向指示器（リアウインカー）において、後退時に連動して左右が点滅するように設定されているが、当該灯火器は保安基準第42条（その他の灯火等の制限）に抵触する。		
改善措置の内容	車両後退時に後部方向指示器を完全に消灯するように、車両の灯火器設定を日本仕様に変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省による改善指示		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない ・改善実施済車には前フレーム右側に白色の丸シールを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BRP	2FF 2FG 2GG, 2HH 2JG	RYKER600 RYKER900 RYKER RALLY RYKER SPORTS	3JB2FEF10NJ002313～ 3JB2JEG1XNJ004809 2019年2月5日～2022年7月5日	656台	
	(計5 型式)	(計 5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 2019年2月5日～2022年7月5日	(計 656台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。