


## 改善箇所説明図



注：□ はプログラムを書き換える部品を示す。

運転支援システムTravel Assist<sup>(※)</sup>の制御プログラムにおいて、開発時の評価が不十分なため、プログラムに不備がある。このため、ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適合していない。

(※)アクセル、ブレーキ、ステアリング操作をサポートする運転支援システム

## 改善の内容

全車両、当該システム用のフロントカメラのコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3640、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。