


改善箇所説明図②



不具合内容

道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計を変更する必要があるにもかかわらず、変更をせず生産を続けたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告する機能がない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ターンユニットおよびハーネスを追加し規定の機能を持つ方向指示器にする。

識別方法

ターンユニットに白色マーキングを行う。

