


改善箇所説明図



注: は、点検し、結果によっては交換する部位を示す。

タイヤにおいて、製造管理が不適切なため、加硫工程の品質が不均一なものがある。そのため、走行時の負荷でカーカスが損傷し、空気漏れやトレッドの剥離が発生することで、最悪の場合、操縦安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、タイヤの生産ロットを点検し、該当する場合は左右のタイヤを新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する