

改善箇所説明図



注：図中の□内は、プログラムを更新する部品を示す。

（車両を解錠する際のアンサーバック機能において、点灯プログラムが不適切なため、非常点滅表示灯が作動した後に車幅灯及び尾灯が点灯する一連の作動時間が3秒を超えている。
このため、道路運送車両の保安基準に適合しない。）

改善の内容

左ボディドメインコントローラーに入力されているプログラムを対策プログラムに更新する。
なお、販売店に入庫し、診断機により実施する。

識別：プログラムのバージョン番号が3.1.32.2305020.1以降であること。