


改善箇所説明図



不具合の内容

輸送時に防錆目的で使用していたホイールナットキャップにおいて、納車時作業の指示が不十分であったため、当該部品が取り外されないまま納車された。そのため、前軸に装着している当該ホイールナットキャップが車体から突出する。

改善の内容

全車両、装着状態を点検し、ホイールナットキャップが取付けられている場合は前後輪すべてのホイールから取外し回収する。

注 は、取外す部品を示す。

識別：未装着状態により確認。