


## 改善箇所説明図



リアサスペンションのリーフスプリングにおいて、製造機器の設定が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、悪路等を走行することによりリーフスプリングが折損し、リアの車高低下や走行中に異音が発生するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、リーフスプリングを点検し、該当する場合は良品と交換する。

### 識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注：  は処置をする部品を示す。