



改善箇所説明図



不具合発生箇所



マルチモード
レーダーコント
ロールユニット



リアバンパ

注: は、正規のプログラムに書き換える部位を示す。

マルチモードレーダーコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、アクティブブラインドスポットアシストの機能の一部である降車時警告機能が作動しない。そのため、後方から接近する自動車等の障害物に対してドアを開けた際に警報できず、衝突の危険性が高まる可能性がある。

改善の内容

全車両、マルチモードレーダーコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する