

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月12日

|                                  |   |         |            |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 5376  | リコール開始日 | 令和5年10月13日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | スバルテクニカインターナショナル株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター<br>取締役社長 平岡 泰雄 SUBARUコール 0120-052215   |         |            |
| 不具合の部位(部品名)                      | 車体(リヤスポイラー)   |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | リヤスポイラーにおいて、締結ボルトの長さが不適切なため、使用過程で車体取付けステーに固定されているブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトが緩み、最悪の場合スポイラーが脱落するおそれがある。                                       |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、ブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトを対策品に交換する。  |         |            |
| 不具合件数                            | 1件  | 事故の有無   | 0件         |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |         |            |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul> |         |            |

| 車名  | 型式      | 通称名      | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                               | リコール対象車の台 | 備考 |
|-----|---------|----------|---|-----------|----|
| スバル | CBA-GVB | 「インプレッサ」 | GVB-004548 ~ GVB-008237<br>平成24年1月23日 ~ 平成25年9月27日  | 302       |    |
|     | DBA-ZC6 | 「BRZ」    | ZC6-012002 ~ ZC6-014392<br>平成25年10月17日 ~ 平成26年4月10日 | 141       |    |
|     | CBA-VAB | 「WRX」    | VAB-010733 ~ VAB-011844<br>平成27年12月14日 ~ 平成28年3月17日 | 200       |    |
|     | DBA-VAG | 「WRX」    | VAG-020097 ~ VAG-022186<br>平成28年12月22日 ~ 平成29年6月14日 | 312       |    |
|     | (4型式)   | (計3車種)   | (製作期間の全体の範囲)<br>平成24年1月23日 ~ 平成29年6月14日             | (計955台)   |    |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

ドライカーボンリヤスポイラーを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

| 車名  | 型 式     | 通 称 名    | リコール対象車の車台番号<br>の範囲及び製作期間                         | リコール対<br>象車の台 | 備考 |
|-----|---------|----------|---|---------------|----|
| スバル | CBA-GVB | 「インプレッサ」 | GVB-003174 ~ GVB-008613<br>平成22年12月7日 ~ 平成26年2月5日 | 6             |    |
|     | DBA-ZC6 | 「BRZ」    | ZC6-009445 ~ ZC6-041545<br>平成25年3月25日 ~ 令和2年7月8日  | 20            |    |
|     | 4BA-ZC6 |          |   |               |    |
|     | CBA-VAB | 「WRX」    | VAB-002054 ~ VAB-036720<br>平成26年7月14日 ~ 令和2年3月23日 | 479           |    |
|     | DBA-VAG | 「WRX」    | VAG-011115 ~ VAG-040492<br>平成27年7月23日 ~ 令和3年3月5日  | 151           |    |
|     | 3BA-VAG |          |   |               |    |
|     | (6 型式)  | (計 3 車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成22年12月7日 ~ 令和3年3月5日             | (計656台)       |    |

ドライカーボンリヤスポイラーを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

| 対象製品                   | 部品番号         | 対象部品の出荷期間                           | 対象数     | 備考 |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| ドライカー<br>ボンリヤス<br>ポイラー | ST96050AS220 | 平成 25 年 12 月 2 日 ~ 令和 5 年 7 月 21 日  | 154     |    |
|                        | ST96050VV200 | 平成 26 年 9 月 26 日 ~ 平成 29 年 4 月 17 日 | 86      |    |
|                        | 96050VV310   | 平成 28 年 6 月 20 日 ~ 令和 4 年 5 月 31 日  | 9       |    |
|                        | ST96050VV420 | 平成 29 年 2 月 7 日 ~ 令和 5 年 7 月 28 日   | 440     |    |
|                        | ST96050ZR420 | 平成 24 年 10 月 29 日 ~ 平成 25 年 5 月 9 日 | 7       |    |
|                        | ST96050ZR450 | 平成 24 年 7 月 24 日 ~ 令和 4 年 4 月 20 日  | 5       |    |
|                        | ST96050ZR530 | 平成 25 年 8 月 8 日 ~ 令和 5 年 7 月 12 日   | 76      |    |
| 合計                     |              |                                     | (計777個) |    |

対象のドライカーボンリヤスポイラー部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。