

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

計器盤（インストルメントクラスター）のガラス

注 は、保護フィルムを取り付ける部品を示す。

基準不適合の内容

計器盤（インストルメントクラスター）のガラスにおいて、車体側面からの衝撃を受けたときの検討が不十分のため、重度の衝突事故発生時に当該ガラス面が割れて細かな破片が運転席へ飛散する可能性がある。そのため、当該破片により運転者が怪我をするおそれがある。

改善の内容

全車両、計器盤（インストルメントクラスター）のガラス面に保護フィルムを取り付ける。

識別： 改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻右側に黄色ペイントを塗布する。