


改善箇所説明図



R1250RS



① ヘッドライトコントロールユニット(改善箇所)

注： は、プログラムを書き換える。

基準不適合発生箇所

デイトタイム・ランニング・ランプにおいて、ソフトウェアが不適切なため、基準の明るさを下回っているものがある。そのため、保安基準第34条の3に定める基準に適合しない。

改善の内容

全車両、改善されたソフトウェアでプログラムを書き換える。

識別：ヘッドライトユニットに白色の識別ペイントを塗布する。