


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」



 は、改善箇所を示す。

<不具合の状況>

エンジンコントロールモジュールにおいて、ソフトウェアに不具合があるため触媒コンバーターの故障を正しく判断出来ないことがある。そのため触媒コンバーターに不具合が発生しても、警告灯が点灯せず、保安基準の要件に適合しない。

<改善内容>

全車両、エンジンコントロールモジュールをアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。