


改善箇所説明図



ドアラッチ（基準不適合発生箇所）

不具合内容

ドアラッチにおいて、作動の制御プログラムが不適切な為、衝突時等の衝撃で発生する電気的なノイズによって、ドアラッチアクチュエータが誤作動することがある。そのため、衝撃時にドアラッチの保持機能が解除され、最悪の場合、扉が開くおそれがある。

改善の内容

全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。

識別：ソフトウェアバージョン 2023.44.30 かそれ以降であるかにより識別。