

令和 6 年 2 月 8 日
物流・自動車局 審査・リコール課

本田技研工業株式会社による自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、後付け部品として販売した XL750 TRANSALP 専用メインスタンドにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和 6 年 2 月 9 日（金）
不 具 合 の 内 容	後付け部品として販売したメインスタンドにおいて、スプリングフックの溶接条件が不適切なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、メインスタンドを立てる際に溶接部が破断した場合は、スプリングフックが外れて車両が倒れるおそれがある。また、走行中に溶接部が破断した場合はメインスタンドが路面に接地し、最悪の場合、転倒するおそれがある。
自 主 改 善 の 内 容	全車両、製造ロット番号を点検し、該当する場合は良品に交換する。
不 具 合 件 数	0 件
事 故 の 有 無	無し
使用者に周知 させるための 措置	・販売店を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。

自主改善対象部品

部品 名称	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善 対象数	備考
メインスタンド	08M70-MLC-D01	令和 5 年 5 月 23 日 ～令和 5 年 5 月 30 日	45 個	「XL750 TRANSALP」
		合計	45 個	

【問い合わせ先】

本田技研工業株式会社 お客様相談センター
電話番号：0120-086819

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・佐々木
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）