

改善箇所説明図



不具合発生箇所

モータ制御コンピュータ (MCU)

注： は、書き換え部品を示す。

モータ制御コンピュータ (MCU) のスロットル操作時の出力補正プログラムが不適切なため、引用するパラメータが一定の値を下回った場合、不適切な演算結果が出る場合がある。このとき、ユーザーのスロットル操作に対して、意図せぬ減速が前輪駆動用モータに発生し、最悪の場合、走行中に転倒に至るおそれがある。

改善の内容

コンピュータ内のプログラムを書き換える。なお、プログラムの書き換えは、専用のアプリを介して使用者自身にインストールしてもらうことにより行う。

識別：作業完了車は、専用アプリの設定画面で表示させることが出来る。プログラムのバージョン番号末尾 2 桁が 56 以上であることにより識別する。