

連絡先：物流・自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月13日

リコール届出番号	外-3768	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインステイン 問い合わせ先：0120-966-774 [製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc.]		
不具合の部位（部品名）	バックカメラ（後退時車両直後確認装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックカメラのプログラムにおいて、過去に配信されたアップデートプログラムの設計が不適切だったため、バックカメラの通信が不安定になる事がある。そのため、バックカメラの画像が表示されず、後退時車両直後確認装置の基準を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。		
不具合件数	23件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2023.44.30.7かそれ以降		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-3L13T	Model 3	LRW3F7FS0RC013997~ LRW3F7FS9RC014064 令和5年11月14日~令和5年11月15日	115	
	ZAA-3L23T		LRW3F7EK0RC015539~ LRW3F7EK3RC015678 令和5年11月14日~令和5年11月15日	105	
	ZAA-SLA	Model S	5YJSA7E54PF520569~ 5YJSA7E57PF527242 令和5年7月28日~令和5年10月24日	36	
	ZAA-SLP		5YJSA7E61PF520537~ 5YJSA7E68PF526948 令和5年7月28日~令和5年10月26日	32	
	ZAA-XLA	Model X	7SAXCCE50PF411425~7SAXCCE51PF421297 令和5年7月28日~令和5年10月26日	59	
	ZAA-XLP		7SAXCCE61PF411460~ 7SAXCCE66PF421949 令和5年8月18日~令和5年10月26日	17	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年7月28日~令和5年11月15日	364	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。