

連絡先：物流・自動車局 審査・コール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年3月13日

リコール届出番号	外-3778	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	車両接近通報装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両接近通報装置において、過去に配信されたアップデートプログラムの設計が不適切であったため、車両の初期化を行った場合、車両の前進及び後退時に当該装置の音が鳴らず、車両接近通報装置の基準を満たさない。		
改善措置の内容	全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2023.44.30.14かそれ以降		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
テスラ	ZAA-3L23	Model 3	5YJ3F7EB7KF445340~LRW3F7EB5MC349381 令和元年7月8日~令和3年8月31日	52	
	ZAA-3L13		5YJ3F7EA4KF473359~LRW3F7FAXMC403098 令和元年7月31日~令和3年10月24日	42	
	ZAA-3L23P		5YJ3F7EC6LF463483~LRW3F7EC6MC410312 令和元年10月29日~令和3年11月2日	15	
	ZAA-3L13B		LRW3F7FJ5MC262845~LRW3F7FJ7MC285656 令和3年5月28日~令和3年6月19日	4	
	ZAA-3L23B		LRW3F7EK8MC298359~LRW3F7EK3MC415846 令和3年6月30日~令和3年11月1日	17	
	ZAA-3L23PB		LRW3F7EL5MC298392 令和3年6月30日	1	
	不明	Model S	5YJSB7E23KF310749~5YJSB7E26KF336469 令和元年4月5日~令和元年8月5日	2	
	不明	Model X	5YJXDCE43KF183608~5YJXDCE4XMF312642 令和元年6月7日~令和3年10月19日	3	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年4月5日~令和3年11月2日	136	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。