

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年6月12日

リコール届出番号	5488	リコール開始日	令和6年7月1日
届出者の氏名又は名称	古河ユニック株式会社 代表取締役社長 山川 賢司 問い合わせ先:技術サービス課 TEL:043-485-5116		
不具合の部位(部品名)	突入防止装置(リアバンパ側端部キャップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	突入防止装置の両端に付帯しているキャップにおいて、製造指示及び管理が不適切なため、当該キャップ部分が曲率半径2.5mmに満たないものがある。そのため、突入防止装置の基準(UNR58)に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該キャップについて判定用検査治具を用いて確認し、必要に応じて曲率半径3.0mm以上となるよう補修する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	バンパーASSY見直しに伴う突入防止装置の装置型式指定審査時による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:すべての使用者を把握しているため周知させるための措置は実施しない。 ・改善実施済車には、車両助手席側ドア開口部のドアストライカー付近へ識別用のシールを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-FSR90	フォワード	FSR90-7011978~FSR90-7016205 令和3年8月6日~令和6年3月7日	97	UC-40,41,45
	2PG-FTR90		FTR90-7012987 令和3年7月20日	1	UC-40
	2RG-FTR90		FTR90-7013529~FTR90-7017355 令和3年8月4日~令和6年3月11日	34	UC-40
	2RG-FRR90		FRR90-7174091~FRR90-7194674 令和3年10月11日~令和5年12月27日	16	UC-41,45
	2PG-FSR90		FSR90-7013044~FSR90-7014077 令和3年9月15日~令和4年7月15日	2	UC-45
日野	2PG-FE2AB	レンジャー	FE2AB-106891~FE2AB-107837 令和3年7月29日~令和4年4月14日	12	UC-40
	2PG-FE2AC		FE2AC-100463~FE2AC-103292 令和4年2月24日~令和6年2月8日	30	UC-40
	2PG-FJ2AB		FJ2AB-102169~FJ2AB-102413 令和3年7月21日~令和4年2月21日	3	UC-40
	2KG-FJ2AB		FJ2AB-102186 令和3年7月27日	1	UC-40
	2KG-FJ2AC		FJ2AC-100154~FJ2AC100775 令和4年3月31日~令和5年9月12日	2	UC-40
	2PG-FJ2AC		FJ2AC-100022~FJ2AC-101022 令和4年5月26日~令和6年2月26日	11	UC-40

日野	2KG-GC2AB	レンジャー	GC2AB-102656 令和3年11月19日	1	UC-40
	2KG-FC2AB		FC2AB-129474～FC2AB-135722 令和3年11月23日～令和5年11月21日	4	UC-41,45
	2PG-FD2AB		FD2AB-125024～FD2AB-134705 令和3年9月10日～令和6年2月1日	21	UC-41,45
	2KG-FD2AB		FD2AB-124266～FD2AB-132844 令和3年8月5日～令和5年8月31日	18	UC-41,45
	2DG-GC2AB		GC2AB-102620～GC2AB-102958 令和3年10月15日～令和4年7月19日	3	UC-41
	2KG-GC2AB		GC2AB-102517～GC2AB-103554 令和3年9月6日～令和5年9月21日	16	UC-41
	2PG-GC2AB		GC2AB-102502～GC2AB-103681 令和3年8月17日～令和5年11月8日	18	UC-41,45
	2KG-GD2AB		GD2AB-102733～GD2AB-103999 令和4年1月11日～令和6年2月20日	9	UC-41,45
	2PG-GD2AB		GD2AB-102709～GD2AB-103982 令和3年11月1日～令和6年1月19日	20	UC-41,45
	2DG-FC2AB		FC2AB-128971 令和3年12月23日	1	UC-45
	2PG-FC2AB		FC2AB-134792～FC2AB-135906 令和5年5月24日～令和6年2月5日	3	UC-45
	2KG-GX2AB		GX2AB-101217～GX2AB-101359 令和3年8月23日～令和3年12月6日	2	UC-45
	三菱		2KG-FK62F	ファイター	FK62F-607280～FK62F-615073 令和3年12月21日～令和5年12月20日
2KG-FK65F		FK65F-607471～FK65F-610551 令和4年6月27日～令和5年5月17日	3		UC-45
2KG-FK72F		FK72F-610467～FK72F-615283 令和5年6月15日～令和6年2月22日	10		UC-41
2KG-FK62FY		FK62FY-605337～FK62FY-615028 令和3年11月29日～令和5年12月8日	27		UC-41,45
2KG-FK65FY		FK65FY-610035～FK65FY-610114 令和4年7月26日～令和5年8月4日	4		UC-41,45
2KG-FK72FY		FK72FY-605301～FK72FY-615072 令和3年9月23日～令和6年3月1日	36		UC-41,45
2KG-FK62FZ		FK62FZ-606397～FK62FZ-615645 令和3年8月9日～令和6年3月13日	211		UC-40
2KG-FK65FZ		FK65FZ-605785～FK65FZ-610249 令和3年8月24日～令和5年7月4日	7		UC-40
2KG-FK72FZ		FK72FZ-605729～FK72FZ-610222 令和4年8月8日～令和5年7月25日	5		UC-40
2PG-FK72NA		FK72NA-610003 令和4年7月12日	1		UC-45
2KG-FK75F		FK75F-610032 令和4年8月23日	1		UC-45
UD トラックス	2PG-BSR90	コンドル	BSR90-7000338 令和5年2月8日	1	UC-41
	2PG-BRR90		BRR90-7003820 令和5年7月31日	1	UC-41
	2RG-BRR90		BRR90-7002557 令和3年11月30日	1	UC-45
	2RG-BSR90		BSR90-7000296 令和4年7月21日	1	UC-45
	(計38型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年7月20日～令和6年3月13日	(計645台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。