

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月30日

リコール届出番号	5536	リコール開始日	令和6年10月1日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 取締役社長 五十川 龍之		問い合わせ先：寒川工場 品質管理課 TEL 0120-743-051
不具合の部位（部品名）	突入防止装置（突入防止装置（3分割式））		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	3分割式の突入防止装置において、設計時の確認が不十分であったため、全幅2,000mm以上の自動車に装着した場合、当該装置の両側後面の有効表面積が基準を満たさない。そのため、保安基準第18条の2に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、突入防止装置の両側を対策品に交換する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内調査による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<p>使用者：電話、直接訪問もしくはダイレクトメールにて通知するとともに、ホームページに掲載する。</p> <p>自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</p> <p>改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NLR88AN	「エルフ」	NLR88-7000540～NLR88-7011432 令和2年4月17日～令和4年11月24日	2	
	2RG-NMR88AN		NMR88-7009436～NMR88-7013080 令和4年5月16日～令和5年4月13日	4	
	2RG-NMR88N		NMR88-7001244 令和元年12月17日	1	
	2RG-NMR88M		NMR88-7015151 令和6年3月4日	1	
	2RG-NNR88AC		NNR88-7001224 令和6年3月26日	1	
	2RG-NNR88AN		NNR88-7000922 令和5年3月1日	1	
	2RG-NNR88AR		NNR88-7000869 令和5年1月16日	1	
	2RG-NPR88AM		NPR88-7028025～NPR88-7032541 令和5年8月29日～令和6年2月19日	2	
	2RG-NPR88AN		NPR88-7016185～NPR88-7027090 令和3年7月12日～令和5年8月1日	11	
	2TG-NMR88M		NMR88-7014518～NMR88-7016179 令和5年9月19日～令和6年1月30日	2	
	2TG-NNR88AC		NNR88-7001034 令和5年9月7日	1	
	2TG-NPR88AM		NPR88-7034520 令和6年6月18日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-NMR85AN	「エルフ」	NMR85-7025458 令和2年8月19日	1	
	TKG-NMR85N		NMR85-7025239 平成26年5月19日	1	
	TPG-NMR85AN		NMR85-7033622 平成28年10月12日	1	
	TPG-NMS85AN		NMS85-7002758～NMS85-7004091 平成28年12月1日～令和元年6月13日	4	
	TRG-NLR85AN		NLR85-7022915 平成28年2月16日	1	
	TRG-NMR85AN		NMR85-7029012～NMR85-7045348 平成27年10月2日～令和元年6月4日	3	
	TRG-NMR85N		NMR85-7031978～NMR85-7041515 平成28年4月13日～平成30年9月18日	5	
トヨタ	2KG-XZU775	「トヨタ ダイナ」	XZU775-0004135～XZU775-0004330 令和4年4月1日～令和5年2月1日	2	
	2RG-XZU700		XZU700-0013422～XZU700-0013433 令和4年7月5日～令和4年7月8日	3	
	2RG-XZU710		XZU710-0034845～XZU710-0035021 令和4年5月24日～令和4年7月7日	2	
	TKG-XZU775		XZU775-0001187～XZU775-0002330 平成27年9月24日～令和4年4月4日	3	
三菱	2RG-FEB20	「ふそう キャンター」	FEB20-590152 令和4年6月27日	1	
	2RG-FEB50		FEB50-591372～FEB50-603503 令和3年9月10日～令和6年5月14日	17	
	TKG-FEB50		FEB50-531102 平成26年6月10日	1	
日野	2DG-XZU775M	「日野 デュトロ」	XZU775-0004528～XZU775-0004549 令和5年12月25日～令和6年4月5日	2	
	2KG-XZU700M		XZU700-0015171 令和6年1月17日	1	
	2KG-XZU710M		XZU710-0037602～XZU710-0038495 令和6年2月1日	3	
	2KG-XZU720M		XZU720-0022132 令和6年1月11日	1	
	2KG-XZU775M		XZU775-0003429～XZU775-0004144 令和元年10月24日～令和4年3月24日	5	
	2RG-XZC710M		XZC710-0006309 令和5年7月20日	1	
	2RG-XZU710M		XZU710-0030357～XZU710-0036599 令和2年4月27日～令和5年5月30日	11	
	2RG-XZU720M		XZU720-0021137～XZU720-0021871 令和5年3月7日～令和5年9月8日	2	
	2RG-XZU722M		XZU722-0008307 令和3年7月7日	1	
	2SG-XKU710M		XKU710-0003154～XKU710-0003156 令和4年1月24日～令和4年2月16日	2	
	SKG-XZU775M		XZU775-0001114 令和3年7月9日	1	
	TKG-XZU775M		XZU775-0001897～XZU775-0002428 平成27年1月13日～平成28年10月17日	8	
	TPG-XZU710M		XZU710-0027414 平成31年1月31日	1	
			(計39型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月19日～令和6年6月18日

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

テールゲートリフタ装置として出荷し、組付けた可能性がある車両が特定できないもの

型式	製品名	リコール対象の装置の製造番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象の台数	備考	
RAM10-1354N	マルチゲート	S00202152～S2101007871 平成24年8月11日～令和3年9月28日	18		
RAM10-1355N		S01002527～S2102009136 平成26年4月9日～令和3年3月9日	6		
RAM10-1454N		S50702493～S2102009291 平成27年5月28日～令和3年4月23日	7		
RAM10-1374N		S2202007591～S2404009540 令和4年4月7日～令和6年7月26日	7		
RAM10-1374NY		S2106005216 令和3年7月19日	1		
RAM10-1375N		S2211005422～S2211005587 令和4年11月28日～令和4年12月1日	2		
RAM10-1474N		S2305007273 令和6年7月16日	1		
RAM10-1474NY		S2308000137～S2403006450 令和5年12月4日～令和6年7月16日	2		
RAM10-1475N		S2309001495～S2311008332 令和5年10月17日～令和6年4月15日	3		
RAX10-1355N		マルチゲートⅡ	S40306426～S41003044 平成25年4月9日～平成25年11月1日	2	
RAX10-1475N			S2106004446 令和3年6月23日	1	
(計11型式)	(計2製品)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月11日～令和6年7月26日	(計50台)		

当該装置が組付けされた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】 リコール対象装置の製造番号の範囲には、対象とならない装置も含まれている場合があります。