


改善箇所説明図



後席シートベルトにおいて、作業指示が不適切だったために製造時に左右の組付けを誤っているものがある。そのため、車両の傾きを感知するセンサが正しく作動せず保安基準第22条の3に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、後席シートベルトを点検し、左右が誤って組付けられている場合は正規位置に組み直しをする。

識別：IDプレートに緑色のシールを貼付する。

注) は、正規位置に組み直しをする部品を示す。