

改善箇所説明図



荷台床下面視

荷台床上面視



不具合発生箇所
(通称:山丸フック)
類似品
(通称:バンダイフック)

トラックの平ボデーにおいて、床上に取付けられている床フックの設計検討が不十分であったため、荷締め器具にて積荷を固定した際、床フックが外れることがある。そのため、最悪の場合、走行中に荷台から積荷が落下し他の交通の妨げになるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該床フックを点検し、ナットのゆるみがあるものは正規トルクで増締めし、損傷があるものは新品と交換する。

注 : は、点検及び破損時に交換する部品を示す。